




Jeger Oxyd 3D je dekoratívny efekt na steny imitujúci hrdzu.

**Zvládneš to sám!**  
Dokonca za 1 deň

**Sú to iba 3 kroky**

**Potrebujete len 3 náradia:**



**1** Valčekom naneste Podklad



Na čistú, suchú stenu zbavenú prachu a mastnoty naneste **Jeger Oxyd Primer** (v súlade s návodom uvedeným na obale) a nechajte schnúť približne 4 hodiny.

**2** Naneste Oxyd



Jeger Oxyd dôkladne premiešajte. Neriedte vodou. Nemiešajte s inými produktmi. Hladidlom naneste tenkú vrstvu, pričom produkt rozotiahnite všetkými smermi tak, aby ste rovnomerne, bez presvitania spodnej vrstvy pokryli celý dekorovaný povrch. Nechajte schnúť približne 4 hod.

**3** Špongiou naneste Oxyd 3D a potom použite aktivátor



Následne pomocou hubky nanášajte nepravidelne **Jeger Oxyd 3D**. Miernie vlhký povrch jemne vyhladte hladidlom. Nanášajte pri teplote od +8°C do +25°C a relatívnej vlhkosti max. 82%, zabráňte prievanu. Nechajte schnúť cca 8 hodín. Po tomto čase povrch postriekajte **Oxyd aktivátorom**. Efekt hrdze sa bude postupne objavovať v priebehu 2-8 hod. Proces vzniku hrdze môžete opakovať, kým nedosiahnete požadovaný efekt.

**4** Naneste Oxyd Protector



Najskôr po 24 hod. od rozprášenia Oxyd aktivátora naneste **Jeger Oxyd Protector**, čím sa zastaví proces aktivácie a ochráni dekorovaný povrch. Po skončení maľovania umyte maliarske náradie teplou vodou.

☎ 0907 686 823

Radi odpovieme na všetky otázky (Po-Pia 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

±6 Výdatnosť z balenia 1 l m<sup>2</sup>

Závisí od štruktúry a nasiakavosti podkladu, hrúbky a počtu vrstiev, metódy nanášania a skúsenosti zhotoviteľa

